

SITUÁCIA M 1:500

3847/2

IHRISKO S UMELÝM POVRCHOM

A

3847/8

FUTBALOVÉ IHRISKO
IHRISKO

3847/9

A

LEGENDA:

- JESTVUJÚCI – ROŠENÝ OBJEKT – REKONŠTRUKCIA HLAVNEJ TRIBUNY ŠTADIÓNA SLAVOJ TREBIŠOV
- OKOLITÉ OBJEKTY
- 3847/4 – HRANICA PARCELY, KAT. ČÍSLO

JESTVUJÚCE SIETE:

- JESTVUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD
- JESTVUJÚCA VEREJNÁ KANALIZÁCIA
- JESTVUJÚCA NN KÁBLOVÁ PRÍPOJKA
- JESTVUJÚCI STL PLYNOVOD

POZNÁMKA:

PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ NA DANEJ LOKALITE JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY VEDENIA JESTVUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETÍ – ZODPOVEDNÝ ZA VYTÝČENIE INVEŠTOR!!!

ÚPRAVA PROJEKTU PODĽA POKYNOV INVEŠTORA 08/2019

VYPRACOVAL : ING. JÁN STAŠ
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. JÁN STAŠ
0126+A1

AUTOR NÁVRHU	ING. JÁN STAŠ	PROJEKTANT: <div>APRO, s.r.o. TREBIŠOV M. R. Štefánika 68/11 075 01 TREBIŠOV Tel.: 056/672 47 51 www.aprotr.sk e-mail: slas@aprotr.sk</div>	ČÍSLO KÓPIE	1
PROJEKTANT STAVBY	ING. JÁN STAŠ		STUPEŇ : PROJEKT PRE STAVEBNÉ ÚPRAVY	
MIESTO STAVBY	TREBIŠOV	PARCELA ČÍSLO 3847/4	FORMÁT	2 x A4
INVEŠTOR	MESTO TREBIŠOV		DÁTUM	06/2019
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA HLAVNEJ TRIBUNY ŠTADIÓNA SLAVOJ TREBIŠOV – VÝMENA DREVEENEJ PODLAHY ZA OCELOVÚ		MIERKA	1:500
OBJEKT	REKONŠTRUKCIA HLAVNEJ TRIBUNY ŠTADIÓNA SLAVOJ TREBIŠOV - VÝMENA DREVEENEJ PODLAHY ZA OCELOVÚ		ČÍSLO ZÁKAZY	13/2019
OBSAH	SITUÁCIA		KLASIFIKÁCIA STAVBY	1 2 6 5
ČASŤ	STAVEBNÁ		ČÍSLO VÝKRESU	101

