


Legenda značení

- 1-11 Demontáž drevených okien
- A-D Demontáž drevených vonkajších dverí
- Z1 Oseľové mreže na oknách - demontáž
- Z2 Oseľové mreže na oknách presadené priehradou - demontáž
- Z3 Oseľové mreže na dverách - demontáž
- Z4 Oseľové zariadenie - vyčistenie + náter
- Z5 Zastieňená stena / zdvojenie hli vstu - demontáž
- S1 Sklobojen nad dverami
- S2 Schodisko - vyburanie poškodených dielcov
- S3 Odkrývajúci chodník - vyburanie oplotenia
- D1 Dážďový zvod - demontáž / po zateplení opätovne osadiť
- B1 Blaskozvod - demontáž / po zateplení opätovne osadiť
- S4 Skel - poškodené a zreteľne časti skla osadiť až na murivo
- P1 Spenená plocha - vyburat



Zodp. projektant	Lubica Medvedová
Výkonovateľ	Lubica Medvedová
Košíčky	Trebišov
Mesto zmluvy	
Investor	Mesto Trebišov
Stavba	Zateplenie a revitalizácia KASS Trebišov
Architektonicko - stavebné riešenie	
Číslo	1.n.p. - pôvodný stav - buracie práce
Číslo zmluvy	



Lubica Medvedová  
Košarinského 73  
910 01 Trebišov  
E-mail: lubicamedvedova@gmail.com 0905 734 231

Formát	B4x4
Datum	04/2020
Učastník	Dáma
Čís. zmluvy	Projekt zmluvy
Skupina	Význam 5.
1:100	3